

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月25日

リコール届出番号	外-3411	リコール開始日	令和4年5月25日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ倍力装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ブレーキ倍力装置に装着されているラバースリーブにおいて、設計が不適切なためブレーキ倍力装置のハウジングとの隙間に浸入した水分が長期間排出されず、ハウジングが腐食することがある。そのため、腐食が進むとハウジングに穴が開くことで装置の機能が低下し、必要なブレーキ踏力が増加したり、制動距離が延びたりする。更に腐食が進むとブレーキ倍力装置が破損することで、最悪の場合、ブレーキペダルでの制動が不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラバースリーブを取り外す。また、ブレーキ倍力装置のハウジングの腐食状態を点検し、腐食が基準を超えるものは全車両、装置の機能点検を行う。点検の結果、負圧漏れが生じて機能が低下している場合はブレーキ倍力装置を対策品に交換し、機能低下が生じていない場合は、部品の準備ができしだい、再度点検を実施した上で、腐食の状態に応じてブレーキ倍力装置を対策品に交換する。なお、ブレーキに違和感がある場合は、対策が実施されるまで運転しないよう使用者に要請する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-251065	「R350 4MATIC」	WDC2510652A001453～WDC2510652A140101 平成18年1月16日～平成23年12月6日	1,201	右ハンドル
	RBA-251057		WDC2510572A134321～WDC2510572A162885 平成24年1月7日～平成25年3月25日	112	
	-251157-		WDC2511571A153143 平成24年6月1日	1	
	CBA-251075	「R500」	WDC2510751A001578～WDC2510751A059203 平成17年11月23日～平成19年6月27日	225	左ハンドル
	CBA-251072	「R550 4MATIC」	WDC2510721A061034～WDC2510721A107976 平成19年11月26日～平成22年3月18日	17	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
メルセデス・ベンツ	DBA-251077	「R63」	WDC2510771A026228～WDC2510771A056917 平成18年8月21日～平成19年6月25日	13	左ハンドル	
	DBA-164186	「ML350」	WDC1641862A014237～WDC1641862A761285 平成17年6月29日～平成23年9月12日	4,188	右ハンドル	
	FDA-164125	「ML350 BlueTEC 4MATIC」	WDC1641251A574373～WDC1641251A761304 平成22年4月13日～平成23年9月12日	363	左ハンドル	
	CBA-164175	「ML500」	WDC1641752A028646～WDC1641752A259316 平成17年9月8日～平成19年5月10日	50	右ハンドル	
	CBA-164175C		WDC1641752A018516～WDC1641752A286653 平成17年6月29日～平成19年7月18日	304		
	CBA-164172	「ML550 4MATIC」	WDC1641722A281916～WDC1641722A526083 平成19年12月7日～平成21年9月17日	7		
	CBA-164172C		WDC1641722A287069～WDC1641722A597866 平成19年11月26日～平成22年5月15日	36		
	-164172-		WDC1641722A616976 平成22年9月2日	1		
	DBA-164177		「ML63」	WDC1641772A114984～WDC1641772A293169 平成18年7月19日～平成19年8月28日		123
	CBA-164177	WDC1641772A297446～WDC1641772A574099 平成19年8月28日～平成22年3月18日		208		
	-164177-	WDC1641772A615715～WDC1641772A687589 平成22年9月2日～平成23年2月21日		5		
	CBA-164886	「GL550 4MATIC」	WDC1648861A125942～WDC1648861A795839 平成18年6月12日～平成24年8月1日	1,167		左ハンドル
	(計17型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年6月29日～平成25年3月25日	(計8,021台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。