

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和4年5月27日

改善対策届出番号	647	改善対策開始日	令和4年6月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 山岸 俊哉		問合せ先：品質管理部 TEL:048-781-3717
不具合の部位(部品名)	その他(高所作業装置用油圧ホース、配線)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車のアウトリガ装置において、配策構造が不適切なため、配線、油圧ホースのカバーが装置内部で引っ掛かることがある。そのため、カバー内を通る配線、油圧ホースが屈曲して損傷に至り、高所作業装置の作動不良や油漏れが発生するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、カバーを削除してクランプを追加する。また、配線、油圧ホースを新品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo.647のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	2KG-XZU600F	「日野デュトロ」	XZU600-0025104～XZU600-0033793 令和元年9月23日～令和3年7月14日	471	
日野	2PG-XZU600F	「日野デュトロ」	XZU600-0034052～XZU600-0036643 令和3年6月23日～令和3年11月8日	129	
日野	2RG-XZU600X改	「日野デュトロ」	XZU600-0032557～XZU600-0035433 令和3年3月23日～令和3年9月7日	7	
日野	2PG-XZU640F	「日野デュトロ」	XZU640-0007365～XZU640-0007449 令和3年10月20日～令和3年11月2日	4	
日野	2KG-XZU640F	「日野デュトロ」	XZU640-0007026 令和3年1月11日	1	
日野	2RG-XZU600F	「日野デュトロ」	XZU600-0035615 令和3年9月20日	1	
いすゞ	2PG-NKR88YN	「エルフ」	NKR88Y-7000151～NKR88Y-7001346 令和元年7月2日～令和3年10月27日	332	

いすゞ	2PG-NKR88YN	「エルフ」	NKR88-7001367～NKR88-7001372 令和3年11月1日～令和3年11月3日	2	
トヨタ	2KG-XZU600W	「ダイナ／ トヨエース」	XZU600-0024868～XZU600-0033709 令和元年9月16日～令和3年6月7日	117	
トヨタ	2PG-XZU600W	「ダイナ／ トヨエース」	XZU600-0034029～XZU600-0036258 令和3年7月1日～令和3年11月5日	39	
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	FEA80-580154～FEA80-580433 令和2年5月29日～令和3年2月3日	4	
ニッサン	2RG-FEA8W	「アトラス」	FEA8W-580003 令和2年7月10日	1	
	(計12型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月2日～令和3年11月8日	(計1108台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。