

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月3日

リコール届出番号	5160	リコール開始日	令和4年6月3日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 代表取締役 伊藤 浩	問い合わせ先： (株)カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキディスク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪の制動装置において、組立時の部品管理が不十分なため、寸法の異なるブレーキディスクが組付けられているおそれがある。その場合、協定規則第78号の技術的な要件（制動装置試験の基準）に適合せず、安全に減速できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪のブレーキディスクを点検し、異品である場合はブレーキディスクを正規品に交換するとともに、ブレーキパッドも交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BK-LX230A	「KLX230」 「KLX230S」	LX230A-P00009 ～ LX230A-P01576 令和元年8月29日～令和4年2月14日	1,480台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月29日～令和4年2月14日	(計1,480台)	

備考：本件は、令和4年4月22日付け届出番号「5146」で届出したものですが、精査した結果、対象範囲を拡大し届出するものです。

：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。