

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月26日

リコール届出番号	5153	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	排気ガス再循環装置(EGR 圧力センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環装置(EGR)に搭載した EGR 圧力センサにおいて、排気ガスに対する耐力が不足していたため、排気ガスによる腐食からセンサ出力異常を起こし、警告灯点灯、加速不良に至ることがあり、最悪の場合、エンジンが始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGR 圧力センサを対策品に交換し、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	549 件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002043 ~ VN5-036727 令和2年11月2日 ~ 令和4年4月6日	32, 987	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-002009 ~ SK5-021754 令和2年10月21日 ~ 令和4年4月5日	14, 314	
	4BA-BT5	「レガシィ」	BT5-002015 ~ BT5-008314 令和3年12月7日 ~ 令和4年4月6日	5, 540	
	(3型式)	(3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年10月21日 ~ 令和4年4月6日	(計52, 841台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。