

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月9日

リコール届出番号	5164	リコール開始日	令和4年6月10日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	走行装置（アクスルボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪のアクスルにおいて、ハブを固定するアクスルボルトの締結作業が不適切なため、走行振動等によりボルトが緩み、構成部品がガタつき異音が発生するおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボルトが抜けてハブに干渉しホイールがロックするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右の後輪アクスルボルトの締め付け状態を点検し、規定のトルクで締めつける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサンMT	6AA-P15	「キックス」	P15-000090～P15-062377 令和2年5月18日～令和3年11月1日	4,736	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年5月18日～令和3年11月1日	(計4,736台)	