

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月27日

リコール届出番号	外-3410	リコール開始日	令和4年6月27日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役 須藤 亜佐子	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	運転席及び助手席シート(シート配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席、助手席シートのエアバッグ(SRS)の配線において、配線被覆の加工が不適切なため、配線被覆の繊維がシート調整時にシート調整用シャフトに巻き込まれるおそれがある。そのため、シートの調整ができず、配線が損傷し、エアバッグの警告灯が点灯する場合がある。最悪の場合、エアバッグ(SRS)が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートの配線、シート調整用シャフトを点検し、シート調整用シャフトに繊維の巻き込みがあるものは取り除き、シートの配線に布テープを巻き付ける。配線に損傷があるものは補修する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24071～WP0ZZZY1ZMSA31206 令和2年10月19日～令和3年5月25日	273	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55072～WP0ZZZY1ZMSA57840 令和2年10月19日～令和3年5月25日	79	
	ZAA-J1MD	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZMSA55122～WP0ZZZY1ZMSA57767 令和2年10月19日～令和3年5月10日	99	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01681～WP0ZZZY1ZMSA01708 令和3年5月10日～令和3年5月25日	4	
	ZAA-J1NA1C	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01653～WP0ZZZY1ZMSA01717 令和3年5月10日～令和3年5月25日	17	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月19日～令和3年5月25日	(計472台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。