

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111（内線）42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月27日

リコール届出番号	外-3430	リコール開始日：令和4年6月28日	
届出者の氏名又は名称	ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋 一穂 （製作国： インド） （製作者名： Royal Enfield(A unit of Eicher Motors Ltd.)) （問い合わせ先：PCI 二輪事業部 03-5651-8020）		
不具合部位（部品名）	制動装置（ブレーキキャリパー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキキャリパーにおいて、ピストン摺動部の金属表面処理が不適切なため、融雪剤により錆が発生するものがある。そのため、摺動部の錆が抵抗となり、当該ピストンの戻りが悪くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪および後輪のブレーキキャリパーを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ロイヤルエンフィールド [®]	DME	「HIMALAYAN」	ME3DMEFT5JK019054～ME3DMEFT5KK049705 平成30年3月6日～平成31年3月19日	44	
ロイヤルエンフィールド [®]	ME3EFLS	「HIMALAYAN」	ME3DMEFT5LK000368～ME3DMEFT5LK072133 令和2年8月3日～令和3年1月8日	66	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年3月6日～令和3年1月8日	計110台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。