

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月23日

リコール届出番号	5177	リコール開始日	令和4年6月24日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	走行装置（ハブボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤを取付けるハブボルトにおいて、急旋回や急制動の繰返し等で、当該ボルトが緩む可能性がある。そのため、そのままの状態で行くと、異音が発生し、最悪の場合、タイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当面の措置として、使用者に対し使用停止を要請し、対策が決定次第、恒久対策を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ZAA-XEAM10	「bZ4X」	XEAM10-0001001～XEAM10-0001060 令和4年3月2日～令和4年6月2日	42	
	ZAA-YEAM15		YEAM15-0001001～YEAM15-0001200 令和4年3月2日～令和4年5月31日	70	
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001021～XEAM10-0001051 令和4年3月30日～令和4年4月21日	10	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001032～YEAM15-0001190 令和4年3月28日～令和4年5月23日	82	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月2日～令和4年6月2日	(計204台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。