

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年6月29日

リコール届出番号	外-3436		リコール開始日: 令和4年6月29日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 大貫陽介 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	リヤブレーキ (ABS)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤブレーキにおいて、ABS のパルサーリングを固定しているボルトの固定が不十分なためにボルトが緩むものがある。そのため、ABS システムが誤作動し、ABS の警告灯が点灯するおそれがある。最悪の場合、ABS が機能しなくなり、制動距離が伸びるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、固定ボルトを新品に交換し、液状の緩み止め剤を使用して組み付ける。				
不具合件数	0 件	事故の有無	無し		
発見の動機	社内からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-PSJ1200	「スピードトリプル RS」	SMTS3P01SCNAF0034 ~ SMTS3P01SCNAW7374 令和3年3月3日～令和3年9月30日	228	
	8BL-PSJ1200	「スピードトリプル RR」	SMTS3P02SCNAW2207 ~ SMTS3P02SCNAZ5642 令和3年9月8日～令和4年1月27日	66	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年3月3日～令和4年1月27日	(計294台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。