

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年7月4日

リコール届出番号	外-3445	リコール開始日	令和4年7月4日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	助手席エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグのインフレーター(膨張装置)について、長期間にわたり、著しく高温多湿な環境下にさらされると、当該インフレーターに水分が浸入する可能性があり、結果として、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-AT18	「BMW 316ti」	WBAAT52060AF67961 ~ WBAAT52070AF69654 平成13年11月2日 ~ 平成14年2月8日	13	
			WBAAT52000AH66200 ~ WBAAT52030AH68393 平成14年4月26日 ~ 平成15年5月20日	4	
			WBAEZ52000KT34164 ~ WBAEZ52020KT34389 平成16年3月26日 ~ 平成16年5月19日	2	
	GF-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32080FH68168 ~ WBAAL32050FH72050 平成11年9月21日 ~ 平成12年3月28日	4	
			WBAAP32010JB10192 平成11年9月17日	1	
	GH-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32010FH74040 ~ WBAAL32070FH74432 平成12年7月20日 ~ 平成12年8月25日	2	
			WBAAN92050NF31981 ~ WBAAN92060NF45789 平成12年8月2日 ~ 平成12年12月20日	16	
			WBAAN92040NJ00237 ~ WBAAN92050NJ07813 平成13年1月19日 ~ 平成13年9月12日	18	
			WBAAN920X0NH83032 平成13年1月17日	1	

	「BMW 318i ツーリング」	WBAAP32000JB13326 ~ WBAAP32090JB14393 平成 12 年 10 月 18 日 ~ 平成 13 年 3 月 12 日	5	
	「BMW 318Ci」	WBABL32020JR47143 ~ WBABL32020JR47496 平成 12 年 11 月 2 日 ~ 平成 13 年 1 月 10 日	3	
GH-AU20	「BMW 318ti」	WBAAU51080KN03961 ~ WBAAU52040KN45834 平成 13 年 9 月 7 日 ~ 平成 15 年 12 月 16 日	31	
GH-AY20	「BMW 318i」	WBAAY72040FZ92124 ~ WBAAY72050FZ93315 平成 14 年 6 月 25 日 ~ 平成 14 年 10 月 7 日	2	
		WBAAZ720X0NF72485 平成 14 年 10 月 7 日	1	
		WBAAZ72000NG00424 ~ WBAAZ72030NG26905 平成 13 年 10 月 8 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日	28	
	「BMW 318i ツーリング」	WBAET76060NJ68237 ~ WBAET76030NJ74271 平成 16 年 4 月 7 日 ~ 平成 16 年 9 月 14 日	5	
		WBAAX52040JY60503 ~ WBAAX52020JY65375 平成 13 年 10 月 30 日 ~ 平成 15 年 7 月 11 日	10	
		WBAEX520X0PRO1019 ~ WBAEX52020PRO2553 平成 16 年 5 月 19 日 ~ 平成 16 年 11 月 22 日	4	
	「BMW 318Ci」	WBABX92010PN91529 平成 16 年 9 月 17 日	1	
GH-BX20	「BMW 318Ci」	WBABX92010PN92261 平成 17 年 10 月 10 日	1	
GF-AM20	「BMW 320i」	WBAAM12040FN03455 ~ WBAAM120X0FN06036 平成 11 年 9 月 6 日 ~ 平成 12 年 3 月 7 日	3	
GH-AV22	「BMW 320i」	WBAAV12040FF15072 ~ WBAAV12030FF18982 平成 12 年 9 月 1 日 ~ 平成 13 年 7 月 18 日	19	
		WBAAV11090FT76619 平成 13 年 3 月 20 日	1	
		WBAAN16040NE11553 ~ WBAAN16020NE15939 平成 12 年 11 月 24 日 ~ 平成 13 年 9 月 10 日	10	
		WBAET15010NF89641 平成 16 年 4 月 19 日	1	
		WBAET16040NG38152 ~ WBAET160X0NG57367 平成 13 年 10 月 9 日 ~ 平成 16 年 12 月 14 日	23	
GF-AM25	「BMW 323i」	WBAAM32040FP08849 ~ WBAAM32070FP08859 平成 11 年 12 月 20 日 ~ 平成 11 年 12 月 21 日	2	
GH-AV25	「BMW 325i」	WBAAV32010FT25206 ~ WBAAV32070FT27669 平成 12 年 9 月 14 日 ~ 平成 13 年 7 月 3 日	10	
		WBAEV32000FX60283 平成 13 年 10 月 11 日	1	
		WBAET35050NF95017 ~ WBAET35070NF95178 平成 14 年 5 月 8 日 ~ 平成 15 年 2 月 28 日	2	
		WBAET36020NG63711 ~ WBAET36020NG65779 平成 14 年 3 月 18 日 ~ 平成 15 年 2 月 25 日	2	
	「BMW 325i ツーリング」	WBAAW32030EG15369 ~ WBAAW32080EG15495 平成 12 年 10 月 5 日 ~ 平成 12 年 11 月 18 日	2	
		WBAEN32020PC00035 ~ WBAEN32060PC02127 平成 13 年 9 月 5 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日	7	
GF-AM28	「BMW 328i」	WBAAM52030FK88352 ~ WBAAM52090FK89117 平成 11 年 9 月 15 日 ~ 平成 12 年 4 月 26 日	6	
		WBAAR52040JC73263 平成 12 年 1 月 12 日	1	

		「BMW 328Ci」	WBABM51070JK68186 平成 11 年 11 月 8 日	1		
			WBABM52010JM21563 ~ WBABM52030JM22911 平成 11 年 9 月 27 日 ~ 平成 12 年 3 月 13 日	3		
GH-AV30	「BMW 330i」		WBAAV52060FJ76206 ~ WBAAV52000FJ78503 平成 12 年 6 月 23 日 ~ 平成 13 年 7 月 12 日	16		
			WBAAV51010JT46440 平成 12 年 9 月 22 日	1		
			WBAEV52010KL90335 ~ WBAEV52000KL91752 平成 13 年 10 月 29 日 ~ 平成 14 年 12 月 10 日	3		
			WBAET56060NH46442 ~ WBAET56050NH47503 平成 15 年 5 月 13 日 ~ 平成 16 年 5 月 20 日	4		
			WBAEV51090PE01332 平成 15 年 3 月 29 日	1		
	「BMW 330Ci」		WBABN52030JU70017 ~ WBABN520X0JU76431 平成 12 年 6 月 5 日 ~ 平成 14 年 11 月 25 日	10		
			「BMW 330Ci カブリオレ」	WBABS51020EH30137 ~ WBABS520X0EH96742 平成 12 年 6 月 21 日 ~ 平成 14 年 7 月 26 日	9	
				WBABW510X0PK45525 ~ WBABW51080PK45720 平成 16 年 8 月 4 日 ~ 平成 16 年 12 月 27 日	2	
			WBABW52020PM00633 ~ WBABW52030PM04285 平成 15 年 6 月 7 日 ~ 平成 17 年 2 月 14 日	4		
	GH-BL32	「BMW M3」	WBSBL91030JP87189 平成 15 年 6 月 4 日	1		
GH-M3CSL	「BMW M3 CSL」	WBSBL95020JB98339 ~ WBSBL95050JB98464 平成 15 年 7 月 29 日 ~ 平成 15 年 9 月 15 日	2			
14 型式	16 車種	WBAAT52060AF67961 ~ WBAEX52020PR02553 平成 11 年 9 月 6 日 ~ 平成 17 年 10 月 10 日	合計 299 台			

【備考】

本件は、令和 2 年 3 月 2 日付け届出番号「外-2990」で届出したものですが、対象車両の追加が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。