

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月14日

リコール届出番号	5185	リコール開始日	令和4年7月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リヤショックアブソーバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型トラックのエアサス車において、後軸のショックアブソーバー取付けボルト・ナットを締付けた工具が不適切なため、正規トルクで締付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルト・ナットに緩みが生じ、最悪の場合、当該ボルト・ナットが脱落し、中型トラックにおいてはショックアブソーバーとABSセンサーハーネスの干渉が生じてABSが不作動になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後軸のショックアブソーバー取付けボルト・ナットの締付け状況を点検し、緩みが認められた場合は、新品のボルト・ナットに交換して正規トルクで締付ける。また、本不具合によりショックアブソーバーと周辺部品に損傷が認められた場合は、修理または交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS74HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS74HZ-530897～FS74HZ-530975 令和3年12月2日～令和3年12月17日	5	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-530373 令和3年12月2日	1	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-530003 令和3年12月14日	1	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-530331～FP74HD-540023 令和3年11月26日～令和3年12月24日	29	
	2PG-FP74HER		FP74HE-530136～FP74HE-530148 令和3年11月26日～令和3年12月17日	6	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-530354～FS74HZ-540094 令和3年11月24日～令和3年12月23日	22	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-530170～FS75HZ-530186 令和3年11月25日～令和3年12月14日	4	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-530048～FU74GZ-530056 令和3年11月26日～令和3年12月7日	3	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-530355～FU74HZ-530426 令和3年11月24日～令和3年12月24日	12	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FU75HZ	「ふそう スーパーグレート」	FU75HZ-530128～FU75HZ-530134 令和3年11月26日～令和3年12月13日	4	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-530064～FV74HZ-530089 令和3年11月29日～令和3年12月24日	6	
	2PG-FY74HY		FY74HY-530049～FY74HY-530050 令和3年11月26日～令和3年11月29日	2	
	2KG-FK65FY	「ふそう ファイター」	FK65FY-605269～FK65FY-605270 令和3年11月26日～令和3年12月7日	2	
	2KG-FK65FZ		FK65FZ-606011～FK65FZ-610007 令和3年11月24日～令和3年12月1日	4	
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年11月24日～令和3年12月24日	(計101台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。