

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月21日

リコール届出番号	5183	リコール開始日	令和4年7月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	後退灯(バックランプスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックランプスイッチ(後退灯)において、構成部品の材料が不適切なため、スイッチ内部の接点部に黒色被膜が生成、材料が腐食する場合がある。そのため、そのまま使用を継続すると、後退灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、対象であれば対策品に交換する。		
不具合件数	56件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	CBA-VAB	「WRX」	VAB-002001 ~ VAB-036896 平成26年6月11日 ~ 令和2年3月25日	22, 841	
	(1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年6月11日 ~ 令和2年3月25日	(計22, 841台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。