

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月21日

リコール届出番号	5184	リコール開始日	令和4年7月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ハーネスコネクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキ用のハーネスコネクタにおいて、樹脂材料の選定が不適切なため、融雪剤等の影響からコネクタが割れることがある。そのため、車両振動等によりハーネスコネクタが抜け、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、または解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハーネスコネクタを点検し、対象であれば抜け止めクリップを装着する。		
不具合件数	188件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001 ~VM4-108469 平成26年5月13日 ~平成29年10月27日	83,053	
	DBA-VMG		VMG-002001 ~VMG-027498 平成26年5月13日 ~平成29年10月27日	19,916	
	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-002001 ~GK2-004596 平成28年12月7日 ~平成29年10月23日	1,408	
	DBA-GK3		GK3-002001 ~GK3-004063 平成28年12月7日 ~平成29年10月24日	1,151	
	DBA-GK6		GK6-002001 ~GK6-006217 平成28年10月24日 ~平成29年10月25日	2,812	
	DBA-GK7		GK7-002001 ~GK7-008919 平成28年10月24日 ~平成29年10月24日	5,055	
	DBA-GT2		GT2-002003 ~GT2-030680 平成28年12月7日 ~平成29年10月24日	8,174	
	DBA-GT3		GT3-002001 ~GT3-031978 平成28年12月7日 ~平成29年10月24日	5,135	
	DBA-GT6		GT6-002001 ~GT6-030607 平成28年10月3日 ~平成29年10月24日	9,080	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-GT7	「インプレッサ」	GT7-002001 ~GT7-056338 平成28年10月3日~平成29年10月26日	15,777	
	DBA-GT3	「XV」	GT3-027002 ~GT3-042676 平成29年4月21日~平成30年8月20日	10,953	
	DBA-GT7		GT7-040001 ~GT7-077392 平成29年4月21日~平成30年8月10日	30,607	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-002001 ~VAG-024975 平成26年6月23日~平成29年10月24日	15,417	
	DBA-BN9	「レガシイ」	BN9-002001 ~BN9-016218 平成26年10月2日~平成29年10月24日	9,438	
	DBA-BS9		BS9-002001 ~BS9-043904 平成26年10月2日~平成29年10月24日	29,407	
	(13型式)	(5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月13日 ~ 平成30年8月20日	(計247,383台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。