

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月21日

リコール届出番号	5189	リコール開始日	令和4年7月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（CVTコントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機（CVT）において、CVTコントローラの制御プログラムが不適切なため、高負荷のキックダウン時等に、変速機構であるスチールベルトが滑り摩耗紛が発生する場合があります。そのままの状態で使用を続けると、摩耗紛による油圧調整弁の摺動不良が起こり油圧不良となることで、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、CVTを点検し、ベルト滑りがあると判断した場合は、CVTを交換する。また全車両、CVTコントローラを対策プログラムに書き換える。 なお、CVTを交換しなかった場合において、後日ベルト滑りがあると判断した場合は、CVTを無償交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4AA-MR52S	「ハスラー」	MR52S-100112～MR52S-301806 令和元年12月26日～令和4年6月16日	55,934	ターボ仕様
	4AA-MH55S	「ワゴンR」	MH55S-920001～MH55S-924135 令和2年1月6日～令和4年6月16日	4,084	
マツダ	4AA-MS52S	「フレア クロスオーバー」	MS52S-100002～MS52S-300111 令和2年1月29日～令和4年6月16日	3,090	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月26日～令和4年6月16日	(計63,108)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。