

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日 : 令和4年7月21日

改善対策届出番号	651	改善対策開始日	令和4年7月22日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表取締役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	その他 (フロントワイドビューカメラ)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	安全運転支援システム (Honda SENSING) において、フロントワイドビューカメラの起動処理プログラムが不適切なため、車両起動時に当該カメラが起動しないことがある。そのため、衝突被害軽減ブレーキ等が非作動状態であるにもかかわらず表示灯がオン表示となり、非作動であることを運転者が認知できないおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、フロントワイドビューカメラの起動処理プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-GR3	「フィット」	GR3-1000032~GR3-1055175 令和2年1月21日~令和3年2月8日	54,794	
			GR3-8000001~GR3-8000095 令和2年1月23日~令和3年1月30日	95	
	6AA-GR4		GR4-1000020~GR4-1008552 令和2年1月21日~令和3年2月4日	8,493	
			GR4-8000001~GR4-8000023 令和2年1月30日~令和2年11月18日	23	
	6AA-GR6		GR6-1000012~GR6-1010448 令和2年1月27日~令和3年2月4日	10,437	
	6AA-GR8		GR8-1000003~GR8-1001967 令和2年1月29日~令和3年2月4日	1,965	
	6BA-GR1		GR1-1000015~GR1-1033235 令和2年1月31日~令和3年2月5日	32,235	
			GR1-8000001~GR1-8000076 令和2年2月4日~令和3年2月4日	76	
	6BA-GR2		GR2-1000015~GR2-1004997 令和2年2月3日~令和3年2月4日	4,863	
			GR2-8000002~GR2-8000015 令和2年2月24日~令和2年9月17日	14	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	6BA-GR5	「フィット」	GR5-1000007～GR5-1004393 令和2年2月3日～令和3年2月8日	4,387	
	6BA-GR7		GR7-1000003～GR7-1000513 令和2年2月3日～令和3年2月4日	511	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月21日～令和3年2月8日	(計117,893台)	