

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年7月22日

リコール届出番号	5187	リコール開始日	令和4年7月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 〔 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 〕		
不適合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダのブレーキ配管において、デファレンシャルハウジングと結合する部分の加工寸法が不適切なため、Oリング当り面が幅広く加工されたものがある。そのためブレーキオイルの密閉性が不十分となり、ブレーキ操作時に掛かる圧力でブレーキオイルが滲み漏れる場合がある。		
改善措置の内容	全車両、対策品Oリングを組み込んだニップルアセンブリに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDN-WA139	WA80-8	WA139-20004~WA139-20945 平成31年2月8日~令和4年2月2日	705台	
			(製作期間の全体範囲) 平成31年2月8日~令和4年2月2日	(計705台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。