

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月28日

リコール届出番号	5190	リコール開始日	令和4年7月29日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	その他（ヒータユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マニュアルエアコンのヒータユニットにおいて、吹出し口切替え機構の構造が不適切なため、高温条件下で吹出し口切替えダイヤルを素早く操作すると、内部部品が外れ、操作不能になる場合がある。そのため、デフロスタが使用できず、前面ガラスの視野を確保できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒータユニットに内部部品の外れ防止用ブラケットを追加する。また、吹出し口切替えケーブルを点検し、曲がりのあるものは当該ケーブルを新品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	3BD-DA17V 5BD-DA17V	「エブリイ」	DA17V-610008～DA17V-618093 令和4年3月21日～令和4年5月30日	5,149	マニュアル エアコン 仕様
ニッサン	3BD-DR17V 5BD-DR17V	「NV100 クリッパー」	DR17V-610001～DR17V-613092 令和4年3月28日～令和4年5月31日	3,045	
マツダ	3BD-DG17V 5BD-DG17V	「スクラム」	DG17V-610001～DG17V-610462 令和4年3月28日～令和4年5月31日	443	
三菱	3BD-DS17V 5BD-DS17V	「ミニキャブ」	DS17V-610001～DS17V-610531 令和4年3月28日～令和4年5月30日	374	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月21日～令和4年5月31日	(計9,011台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール 対象車の台数	備考
スズキ	HBD-DA17V EBD-DA17V 5BD-DA17V	「エブライ」	DA17V-342445～852627	6	
			合計	(計6台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ヒータユニット	74100-64P40	令和4年5月31日～令和4年6月11日	5	スズキ
	27011-4A09A	令和4年6月19日～令和4年7月4日	3	ニッサン
			合計	(計8個)

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。