

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和4年7月28日

リコール届出番号	外3454	リコール開始日	令和4年7月29日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 丸山 浩二 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（車両マスター制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	窓ふき器において、ワイパーの作動を制御する車両マスター制御ユニットのプログラムが不適切なため、ワイパーが自動または間欠モードで作動中に定位置で停止した時に、ワイパーが自動もしくは手動で再起動すると、ワイパーリレーの接点部でアーク放電が発生し短絡することがある。そのため、ワイパーの電源回路に過電流が流れてヒューズが溶断し、ワイパーが不作動となり必要な視野を確保できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両マスター制御ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。 なお、レインセンサー装備車両は、ワイパーリレー（K05）を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ボルボトラック社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者等に周知 させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
ボルボ	2KG-4K2TDA1	「FH」	YV2RTY0A4MA884164 ～ YV2RTY0A0NA889962 令和3年11月5日 ～ 令和4年2月10日	53	
	2KG-4K2TEA1		YV2RTY0A6MA883873 ～ YV2RTY0A9NA893122 令和3年11月5日 ～ 令和4年3月16日	104	
	2DG-4K3RTF1		YV2RTY0C2MA884293 ～ YV2RTY0C3NA891982 令和3年11月5日 ～ 令和4年3月16日	10	レインセンサー 装備車両 4台
	2DG-5K2TDA1 2KG-5K2TDA1		YV2RT60A3MA881616 ～ YV2RT60A7NA891938 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月16日	5	レインセンサー 装備車両 1台
	2DG-5K2TEA1		YV2RT60A9MA884343 ～ YV2RT60A4NA894814 令和3年11月5日 ～ 令和4年4月4日	18	レインセンサー 装備車両 1台
	2DG-5K4TBA1		YV2RT60D6NA889530 ～ YV2RT60D7NA891979 令和4年1月12日 ～ 令和4年3月16日	5	
	2DG-5K4TCA1		YV2RT60D8NA891716 ～ YV2RT60D7NA893392 令和4年3月16日 ～ 令和4年3月16日	5	
	(計8型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月13日 ～ 令和4年4月4日	200	レインセンサー 装備車両 6台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。