

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

非常信号用具

注： [] は修正部品を示す。

非常信号用具において、出荷時に運転者席ドアポケットに当該部品が備え付けられていないおそれがあり、備付け場所が不適切なため運転手が直接確認できず、保安基準を満たさないおそれがある。（適切な備え付け場所は上記図の反対側、運転席側のドアポケット。）

改善の内容

全車両運転者席ドアポケットに非常信号用具を取り付ける。（お客様による入庫、弊社からの訪問もしくは当該保持用部品の送付による。）

識別：当該装置が運転者側ドアポケットに位置している。