

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月9日

リコール届出番号	5198	リコール開始日	令和4年9月9日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	E13Cエンジン搭載車において、DPR再生用制御プログラムが不適切なため、高回転高負荷条件でのDPR再生中に尿素SCR触媒温度が想定より高温となり、触媒劣化の進行が早くなることがある。そのため、そのまま使用を続けると排出ガス中の窒素酸化物の排出値が規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置として、浄化率の点検を行い、基準値を超える場合は触媒を交換する。また、メンテナンスノートの点検整備項目にSCR触媒の浄化率点検を追加する。なお、恒久対策が決定し次第、改めて措置を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-FR1EHG	「日野プロフィ」	FR1EH-100015～FR1EH-102058 平成29年6月6日～令和4年3月2日	2,044	
	2KG-FR1EHJ				
	2PG-FR1EHG				
	2PG-FR1EHJ				
	2KG-FS1EGA		FS1EG-100015～FS1EG-102044 平成29年6月14日～令和4年3月2日	2,028	
	2DG-FS1EHA		FS1EH-100015～FS1EH-101337 平成29年6月23日～令和4年2月21日	1,323	
	2KG-FS1EHA				
	2KG-FS1EHG				
2PG-FS1EHA					
2PG-FS1EHG	FS1EJ-100016～FS1EJ-101074 平成29年6月26日～令和4年3月4日	1,059			
2DG-FS1EJA					
2KG-FS1EJA					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	2DG-FW1EHG 2KG-FW1EHG 2KG-FW1EHJ 2PG-FW1EHG 2PG-FW1EHJ	「日野プロフィア」	FW1EH-100017～FW1EH-103565 平成 29 年 6 月 27 日～令和 4 年 2 月 25 日	3,548	
	2PG-SH1EDGG 2PG-SH1EDGJ		SH1EDG-100015～SH1EDG-106640 平成 30 年 7 月 9 日～令和 4 年 3 月 4 日	6,622	
	2PG-SH1EEGG		SH1EEG-100015～SH1EEG-101703 平成 30 年 7 月 9 日～令和 4 年 2 月 28 日	1,688	
	2PG-SH1EGGG		SH1EGG-100015～SH1EGG-100390 平成 30 年 8 月 29 日～令和 4 年 2 月 22 日	376	
	2PG-SS1EKGA 2PG-SS1EKGG		SS1EKG-100015～SS1EKG-100136 平成 30 年 7 月 19 日～令和 4 年 2 月 23 日	121	
	2DG-SS1EKHA		SS1EKH-100015～SS1EKH-101407 平成 30 年 7 月 13 日～令和 4 年 3 月 3 日	1,393	
	2RG-RU1ESDA		「日野セカ」	RU1ESD-40011～RU1ESD-40909 平成 29 年 7 月 18 日～令和 4 年 3 月 3 日	
	(計 25 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 6 月 6 日～令和 4 年 3 月 4 日	(計 21,100 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。