

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年8月30日

リコール届出番号	5194	リコール開始日	令和4年8月30日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 取締役社長 五十川 龍之		問合せ先：寒川工場 品質管理課 TEL 0120-743-051
不具合の部位（部品名）	後退灯、リヤコンビネーションランプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダンプ車等において、後退灯およびリヤコンビネーションランプの取付が不適切なため、後退灯、制動灯、尾灯、後部反射器および方向指示器の取付角度が保安基準に定める要件にそれぞれ適合しない。		
改善措置の内容	全車両、後退灯およびリヤコンビネーションランプを保安基準に適合した位置に取付、または保安基準に適合した別の後退灯に交換する。		
不具合の件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者：電話、直接訪問もしくはダイレクトメールにて通知するとともに、ホームページに掲載する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載して通知する。 改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	GD-S200P	「ハイゼット」	S200P-0014173 ~ S200P-0066288 平成11年10月6日 ~ 平成13年9月19日	16	
	GM-S200P		S200P-0026475 ~ S200P-0149605 平成13年11月22日 ~ 平成17年2月16日	20	
	GM-S210P		S210P-0040104 ~ S210P-0272741 平成14年10月9日 ~ 平成28年11月10日	16	
	TE-S200P		S200P-2012780 ~ S200P-2066261 平成17年7月5日 ~ 平成20年2月21日	26	
	TE-S210P		S210P-2003891 ~ S210P-2130961 平成17年10月28日 ~ 平成22年3月30日	86	
	EBD-S201P		S201P-0005395 ~ S201P-0128084 平成20年5月14日 ~ 平成27年3月10日	143	
	EBD-S211P		S211P-0003169 ~ S211P-0305107 平成20年2月16日 ~ 平成28年7月21日	158	
	EBD-S500P		S500P-0011868 ~ S500P-0132497 平成27年4月9日 ~ 令和3年6月4日	182	
	EBD-S510P		S510P-0004674 ~ S510P-0347987 平成27年8月3日 ~ 令和3年1月21日	131	
	3BD-S500P		S500P-0133701 ~ S500P-0148644 令和3年4月27日 ~ 令和4年4月14日	32	
3BD-S510P	S510P-0379487 ~ S510P-0428771 令和3年6月24日 ~ 令和4年4月25日	29			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	EBD-S510U	「ピクシス」	S510U-0005072 平成28年10月27日	1	
	3BD-S500U		S500U-0008441 令和3年11月29日	1	
	3BD-S510U		S510U-0019458 令和3年11月12日	1	
スバル	EBD-S211J	「サンバー」	S211J-0000428 ~ S211J-0015180 平成24年6月12日 ~ 平成27年4月23日	123	
	EBD-S500J		S500J-0003427 ~ S500J-0006818 平成29年2月22日 ~ 令和1年10月31日	4	
	EBD-S510J		S510J-0000165 ~ S510J-0038579 平成27年2月28日 ~ 令和3年11月24日	42	
	3BD-S510J		S510J-0035557 ~ S510J-0037083 令和3年9月1日 ~ 令和4年3月29日	6	
	(計18型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年10月6日 ~ 令和4年4月25日	(計1,017台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名	部品の型式	対象部品のシリアル番号の範囲 及び出荷期間	対象数	備考
ダンプキット	DR-0**	T00102196 ~ T91202087 昭和60年8月7日 ~ 平成10年6月29日	220	
		M00113709 ~ M306017308 平成10年9月1日 ~ 平成14年6月27日	29	
		S00998415 ~ S90797359 平成17年12月6日 ~ 平成28年4月22日	25	
	DR0-0004SD	S00197677 ~ S2112010389 平成28年6月22日 ~ 令和4年1月13日	56	
	DRG1-00S	T60400005 ~ T60400008 昭和60年4月12日 ~ 昭和60年4月27日	2	
	DT-03	T00302364 ~ T90401560 昭和60年10月25日 ~ 平成10年2月9日	15	
	GD1-9*	T00902791 ~ T90901919 昭和63年10月18日 ~ 平成9年10月22日	15	
M90913476 ~ M211016780 平成10年9月11日 ~ 平成13年11月26日		4		
脱着車キット	CCA03-10	S11099813 ~ S90697097 平成15年7月18日 ~ 平成27年5月25日	17	
		(出荷期間の全体の範囲) 昭和60年4月12日 ~ 令和4年1月13日	(計383台)	

【注意事項】対象部品のシリアル番号の範囲には、対象とならない部品も含まれている場合があります。