



## 改善箇所説明図



【一体型ステーの場合】基準軸が $0^{\circ}$ となるように製作した、一体型ステーに交換する。



【分割型ステーの場合】直角のステーで保安基準に適合した後退灯に交換する。



注  は基準不適合部を示す

〔 ダンプ車等において、後退灯およびリアコンビネーションランプの取付が不適切なため、後退灯、制動灯、尾灯、後部反射器および方向指示器の取付角度が保安基準に定める要件にそれぞれ適合しない。 〕

### [改善の内容]

全車両、後退灯およびリアコンビネーションランプを保安基準に適合した位置に取付、または保安基準に適合した別の後退灯に交換する。

### [識別方法]

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。