

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月5日

リコール届出番号	外-3477	リコール開始日	令和4年10月5日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィ ツツェンドルフ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキブースター警報)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキブースター警告装置において、インストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブレーキブースターの故障時に警告灯が点灯せず、警告メッセージ確認後には誤った警告灯が点灯し、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インストルメントクラスタを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。</li> <li>* 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>* 弊社HPに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の 台数	備考
ポルシェ	3BA-982M40	718 Cayman GTS 718 Boxster GTS	WP0ZZZ98ZLS230096~WP0ZZZ98ZMS280054 令和2年7月28日~令和3年8月3日	346	
	7BA-982M40	718 Cayman GTS 718 Boxster GTS	WP0ZZZ98ZMS230262~WP0ZZZ98ZNS264698 令和3年1月21日~令和4年6月29日	354	
	3BA-992L30	911 Carrera 911 Carrera S 911 Carrera 4 911 Carrera 4S 911 Targa 4 911 Targa 4S	WP0ZZZ99ZLS201088~WP0ZZZ99ZMS243092 平成31年4月15日~令和3年12月8日	3101	
	3BA-992M38	911 Turbo 911 Turbo S	WP0ZZZ99ZLS269361~WP0ZZZ99ZMS262824 令和2年7月28日~令和3年9月27日	380	
	3BA-992NA1	911 Carrera 911 Carrera S	WP0ZZZ99ZNS200103~WP0ZZZ99ZNS238520 令和3年9月14日~令和3年12月1日	63	
	3BA-992NA2	911 Carrera 4 911 Carrera 4S 911 Targa 4 911 Targa 4S	WP0ZZZ99ZNS200226~WP0ZZZ99ZNS238288 令和3年9月14日~令和3年12月1日	24	
	3BA-992NE	911 Turbo 911 Turbo S	WP0ZZZ99ZNS250123~WP0ZZZ99ZNS257262 令和3年9月14日~令和3年12月1日	17	
	7BA-992ME	911 Turbo 911 Turbo S	WP0ZZZ99ZMS261330~WP0ZZZ99ZNS257356 令和2年7月28日~令和3年9月27日	14	
	7BA-992NC1	911 Carrera GTS	WP0ZZZ99ZNS210207 令和3年10月5日	1	
	(計9型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月15日~令和4年6月29日	(計4300台)	

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。