

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年10月12日

リコール届出番号	外-3484	リコール開始日	令和4年10月12日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラックセンター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	その他 (ルーフライニング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ルーフライニングにおいて、Cピラー固定用ホルダーの設計が不適切なため、ホルダーの固定が不十分である可能性がある。そのため、衝突事故等でサイドエアバッグが作動した際に、ホルダーが外れ乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルーフライニングのCピラー固定用ホルダーをリベットで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-12CM20	「BMW 220i」	WBA12CM0408C16767 ~ WBA12CM0208C73064 令和3年8月18日 ~ 令和4年5月31日	249	
	3BA-52CM30	「BMW M240i xDrive」	WBA52CM0008C16783 ~ WBA52CM0608C73117 令和3年8月19日 ~ 令和4年5月31日	146	
	2型式	2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和3年8月18日 ~ 令和4年5月31日	合計 395台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。