

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年10月13日

リコール届出番号	5220	リコール開始日	令和4年10月14日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表取締役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819		
不具合の部位 (部品名)	施錠装置 (電動式ハンドルロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	施錠装置の電動式ハンドルロックにおいて、ハンドルロック機構部のロックピン位置設定が不適切かつ構成部品の強度が不足しているため、ハンドルロック時にロックピンがロックホールに入らないと、構成部品のギヤに衝撃が加わり破損することがある。そのため、ロックピンが動かなくなり、最悪の場合、ハンドルロックの施錠又は解錠ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動式ハンドルロック機構部を対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-RH10	「X-ADV」	RH10-1000012~RH10-1001013 令和3年3月18日~令和4年2月17日	1,002	
			RH10-1100001~RH10-1100315 令和4年4月13日~令和4年7月22日	305	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月18日~令和4年7月22日	(計1,307台)	