

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月27日

リコール届出番号	5207	リコール開始日	令和4年9月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 森 茂 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	その他（フロントフェンダフラップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック4軸車輛の左前後輪フェンダフラップにおいて、設計検討が不適切なため、走行時にフェンダフラップと樹脂製尿素水タンクが干渉し続けることがある。そのため、走行振動などで尿素水タンクに削れが生じ、最悪の場合、尿素水タンクに穴があき尿素水が漏れだすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左前後輪フェンダフラップの振れ止めを追加取り付けする。尿素水タンクの点検をおこない、削れがある場合は尿素水タンクを交換する。		
不 具 合 件 数	2件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5207のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS74GZ	「ふそう スーパーグレード」	FS74GZ-500069～FS74GZ-530006 平成30年3月28日～令和3年6月14日	45	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500675～FS74HZ-540891 平成29年11月3日～令和4年6月14日	96	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-500079～FS75HZ-540049 平成30年12月17日～令和4年6月3日	15	
	(計3型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成29年11月3日～令和4年6月14日	(計156台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。