

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年10月24日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-3491 | リコール開始日 | 令和4年10月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 電気装置 (高電圧バッテリー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 高電圧バッテリーのセルモジュールの製造不良により、高電圧バッテリーが誤作動するおそれがある。そのため、稀にはあるが高電圧バッテリーが放電し、最悪の場合、火災につながる可能性がある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、高電圧バッテリーのセルモジュールを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | ドイツ本国からの情報による | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|-------------------|---|------------|----|
| BMW | ZAA-72AW44 | 「BMW i4 eDrive40」 | WBY72AW070FM30528 令和3年12月13日 | 1 | |
| | ZAA-32AW89 | 「BMW i4 M50」 | WBY32AW070FL99022 ~ WBY32AW020FL99039 令和3年10月28日 ~ 令和3年11月5日 | 3 | |
| | | | WBY32AW010FM16669 令和3年11月19日 | 1 | |
| | 2型式 | 2車種 | (製作期間の全体の範囲) 令和3年10月28日 ~ 令和3年12月13日 | 計5台 | |

【注意事項】

本件は、令和4年8月22日付け届出番号「外-3461」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。