

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月25日

リコール届出番号	外-3478	リコール開始日	令和4年10月26日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">           製作国：英国            製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド            問い合わせ先：            ランドローバーお客様相談室            0120-922-992         </div>		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（後部灯火器モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲート側に装着されている後部灯火器モジュールにおいて、仕様の間違ったものが装着されていることがある。そのため、方向指示器並びに非常点滅表示灯が点滅しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部灯火器モジュールを点検し、仕様の異なるものが装着されている場合は良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DC2XC	F-PACE	SADCA2AX5MA664252～SADCA2AX5MA686218 令和3年3月1日～令和3年11月3日	81	
	3CA-DC2NC		SADCA2ANXMA667534～SADCA2ANXNA695111 令和3年3月1日～令和4年5月30日	76	
	7BA-DC5SC	F-PACE SVR	SADCA2AE9MA674426～SADCA2AE2MA679354 令和3年5月5日～令和3年6月29日	15	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月1日～令和4年5月30日	(計172台)	