

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月27日

リコール届出番号	5224	リコール開始日	令和4年10月28日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	前席座席ベルト装置（シートベルトリトラクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席の座席ベルトの巻取り装置（リトラクタ）において、内部の部品加工が不適切なため、乗員拘束力制御機構（シートベルトの拘束力を一定レベルに保つもの）が正しく機能しないものがある。そのため、衝突等による衝撃を受けた場合の乗員の保護性能を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席座席ベルトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	4BA-R35	「GT-R」	R35-150555 ～ R35-150803 令和4年5月24日 ～ 令和4年8月29日	238	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年5月24日 ～ 令和4年8月29日	(計 238 台)	

交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
運転席/助手席シートベルト	86884-JF05A	令和4年5月31日～令和4年8月8日	13個	
	86884-6HROA			
	86884-KC11A			
	86885-JF00A			
	86885-KC11A			
	86885-6HROA			
	合計		13個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。