

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年10月27日

リコール届出番号	外-3495	リコール開始日	令和4年10月27日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	緩衝装置 (アンチロールバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロールバーにおいて、端部の加工工程が不適切だったため、端部に微小なひび割れが発生し、素材が損耗するものがある。車両の使用により損耗が増加し、アンチロールバーがパイプ形状から扁平形状へ移行する端部部分で破断し、異音が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アンチロールバーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN054881～WAUZZZF2XKN080808 平成31年1月17日～令和元年5月18日	169	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN029673～WAUZZZF2XKN060736 平成30年11月27日～平成31年4月22日	126	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年11月27日～令和元年5月18日	(計295台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。