

改善箇所説明図



注： は、制御プログラムを対策仕様に書き換える部位を示す。

画像表示装置（カーナビのモニタ）において、MBUX マルチメディアシステムの制御プログラムが不適切なため、起動時に何も表示しない、あるいは、起動後に再起動し数秒間画像表示が途絶えることがある。そのため、画像表示装置による直前直左視界の確認ができないおそれがある。

改善の内容

全車両、MBUX マルチメディアシステムの制御プログラムを対策仕様に書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する