

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 11月 25日

リコール届出番号	外-3516	リコール開始日	令和 4年 11月 26日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175 		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（制動灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルにおいて、ゴム製のブレーキペダルバンパーの材質が不適切なため、耐久性が不足している。そのため、使用過程における劣化等によりブレーキペダルバンパーが破損し、脱落することがある。その場合、ブレーキランプが継続的に点灯する。また、ブレーキペダルを踏まなくてもエンジンが始動できてしまい、パーキングからシフトできるため、意図せずに車両が動き、最悪の場合、事故に繋がるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキペダルバンパーを対策品に交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1FA6P8TH9F5307447～ 1FA6P8TH2F5435299 平成 26 年 10 月 3 日 ～ 平成 27 年 7 月 20 日	585	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 10 月 3 日 ～ 平成 27 年 7 月 20 日	(計 585 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。