

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月30日

リコール届出番号	5246	リコール開始日	令和4年12月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料蒸発ガス排出抑制装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに組み付けられている燃料蒸発ガス排出抑制装置において、ケース上面（樹脂製）の形状が不適切なため、使用過程で当該ケースに微小な亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-ASE30	「IS200t」 「IS300」	ASE30-0001001～ASE30-0005692 平成27年 7月13日～平成30年 8月 2日	4,561	
	DBA-GSE30	「IS250」	GSE30-5000114～GSE30-5083043 平成25年 3月 8日～平成27年 8月 3日	3,317	
	DBA-GSE35		GSE35-5000106～GSE35-5029977 平成25年 3月 8日～平成28年 9月27日	1,012	
	DBA-GSE31	「IS350」	GSE31-5000103～GSE31-5033633 平成25年 3月 8日～平成30年 8月 2日	1,987	
	DAA-AVE30	「IS300h」	AVE30-5000106～AVE30-5074038 平成25年 3月 8日～平成30年 8月 3日	26,689	
	DAA-AVE35		AVE35-0001001～AVE35-0002340 平成27年 7月13日～平成30年 8月31日	1,322	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DBA-ARL10	「GS200t」 「GS300」	ARL10-0001001～ARL10-0001778 平成28年 8月 2日～平成30年 8月22日	750	
	DBA-GRL11	「GS250」	GRL11-6000000～GRL11-6004145 平成23年11月18日～平成27年10月 9日	3,914	
			GRL11-7000000～GRL11-7000350 平成27年10月 5日～平成28年 9月 1日	342	
	DBA-GRL10	「GS350」	GRL10-6000000～GRL10-6004997 平成23年11月18日～平成27年10月 8日	4,678	
	DBA-GRL12		GRL12-0001001～GRL12-0002222 平成27年10月 5日～平成30年 8月22日	1,202	
	DBA-GRL15		GRL15-6000000～GRL15-6001155 平成23年11月18日～平成27年10月13日	1,109	
	DBA-GRL16		GRL16-0001001～GRL16-0001577 平成27年10月 5日～平成30年 8月10日	570	
	DBA-URL10	「GS F」	URL10-0001002～URL10-0002413 平成27年10月 5日～平成30年 8月24日	1,382	
	DAA-AWL10	「GS300h」	AWL10-6000000～AWL10-6004882 平成25年 8月22日～平成27年10月14日	4,726	
			AWL10-7000000～AWL10-7006278 平成27年10月 5日～平成30年 8月24日	6,180	
	DAA-GWL10	「GS450h」	GWL10-6000005～GWL10-6008689 平成24年 1月17日～平成27年10月13日	8,128	
			GWL10-7000001～GWL10-7003316 平成27年10月 5日～平成30年 8月24日	3,258	
	DBA-ASC10	「RC200t」 「RC300」	ASC10-6000001～ASC10-6001588 平成27年 9月 4日～平成30年 8月 6日	1,533	
	DBA-GSC10	「RC350」	GSC10-6000000～GSC10-6001656 平成26年 8月 8日～平成30年 8月 1日	1,600	
	DBA-USC10	「RC F」	USC10-6000000～USC10-6002369 平成26年 8月 8日～平成30年 8月23日	2,291	
DAA-AVC10	「RC300h」	AVC10-6000000～AVC10-6004974 平成26年 8月 8日～平成30年 8月 6日	4,834		
(計19型式)	(計17車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月18日～平成30年 8月31日	(計85,385台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。