

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月30日

リコール届出番号	5247	リコール開始日	令和4年12月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男 問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用二段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度変化による吸放湿の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグアッセンブリを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場回収品の調査結果による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TMUK	UA-AZT250	「アベンス」	AZT250-0001016～AZT250-0036216	2,366	
	CBA-AZT250		平成15年 8月28日～平成18年 6月23日		
	CBA-AZT251		AZT251-0001001～AZT251-0004807	315	
	UA-AZT255	AZT255-0001003～AZT255-0006021	545		
	CBA-AZT255	平成15年10月30日～平成18年 6月 8日			
	UA-AZT250W	「アベンスワゴン」	AZT250-0001001～AZT250-0035935	1,498	
CBA-AZT250W	平成15年 9月12日～平成18年 6月15日				
CBA-AZT251W	AZT251-0001007～AZT251-0004811		247		
			平成17年 8月 1日～平成18年 6月23日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
TMUK	UA-AZT255W CBA-AZT255W	「アベンスワゴン」	AZT255-0001011～AZT255-0006068 平成15年11月11日～平成18年 6月23日	444	
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 8月28日～平成18年 6月23日	(計 5,415 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。