


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

エンジン制御コンピュータにおいて、OBD診断の警告灯点灯の設定が不適切なため、特定の診断項目で異常判定時に警告灯が点灯しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。

識別：赤色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、プログラム修正する部品を示す。