

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年12月8日

リコール届出番号	外-3520	リコール開始日	令和4年12月8日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 製作国 : フランス共和国 代表取締役社長 小川 隼平 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: アルピーヌ・コール 電話: 0800-1238-110		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラーとカバーのクリアランス設計が不適切なため、燃料温度の上昇によって樹脂製インペラーが変形することがある。そのため、カバーと接触し、燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタンクユニットを対策品に交換する。また、外-3203 未実施車については、更にエンジン制御ユニットのプログラムを最新バージョンに書き換える。		
不具合件数	76件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ルノー	ABA-DFM5P	アルピーヌ A110	VFAAEFD0059280376~VFAAEFD0XJ0786246 平成30年2月1日~令和2年7月9日	571	
	7BA-DFM5P		VFAAEFD0064085473~VFAAEFD0XM0823588 令和元年9月16日~令和3年10月20日	169	
	7BA-DFM5P1		VFAAEFD0066061954~VFAAEFD0XL0814694 令和2年7月1日~令和3年8月25日	80	
	7BA-DFM5P2		VFAAEFD0067525464~VFAAEFD0X68424796 令和3年7月1日~令和3年11月25日	68	
	7BA-DFM5P3		VFAAEFD0067710596~VFAAEFD0X67710590 令和3年8月30日~令和4年5月23日	26	
	7BA-DFM5P4		VFAAEFD0068899017~VFAAEFD0X69262906 令和3年11月19日~令和4年5月24日	129	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月1日~令和4年5月24日	計1,043台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。本届出は、令和3年4月13日付け届出番号「外-3203」にてリコール届出を行ったものであるが、対策品に関して新たな不具合が判明したため、措置内容の変更と対象を拡大し届出するものである。