

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年12月9日

リコール届出番号	外-3513	リコール開始日 : 令和4年12月9日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 野田 一夫 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	ハンドルバー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両のハンドルバーにおいて、溶接加工が不適切なため、十分な強度が保てていないものがある。そのため、走行中にハンドルバーの溶接部分からひびが入り、最悪の場合、グリップの部分が外れて走行中にバランスが取れなくなり、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドルバーを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、ハンドルバー中央下部分に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および製造期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	8BL- RH1	「ナイトスター」	5HD1ZH150NS305200 ~ 5HD1ZH15XNS321176 令和4年1月17日~令和4年8月19日	773台	
	計1 型式	計1車種	(製造期間の全体範囲) 令和4年1月17日~令和4年8月19日	計773台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。