

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年12月8日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5258 | リコール開始日 | 令和4年12月8日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 〔 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 〕 | | |
| 不適合の部位(部品名) | 原動機(排気管) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | シヨベル・ローダの排気管において、排気管を繋いでいる接手部品(V字接手)の強度不足のため、稼働時の振動等により亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、V字接手が破断して隙間から排気ガスが漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、排気管接手部品一式を対策品へ交換する。 | | |
| 不具合件数 | 8件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|---------|--|------------|----|
| コマツ | YDP-WA138 | WA100-8 | WA138-90005~WA138-94242 平成29年8月4日~令和4年7月6日 | 2976 | |
| コマツ | YDP-WA138 | WA150-8 | WA138-91880~WA138-94243 令和元年12月17日~令和4年7月6日 | 351 | |
| コマツ | YDP-WR005 | WR12-8 | WR005-65010~WR005-65048 令和3年1月20日~令和4年4月11日 | 5 | |
| | (計2型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年8月4日~令和4年7月6日 | (計3332台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。