

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3533	リコール開始日	令和4年12月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントアクスルの一体型キャリア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	フロントアクスルの一体型キャリアにおいて、防錆処理が不適切なため腐食に対する耐用年数が低いものがある。そのため、年数が経過すると強度が低下することで部分的な破損が発生し、最悪の場合、操舵が不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、一体型キャリアの錆を点検する。錆が基準よりも生じている場合は一体型キャリアを交換し、基準以下の場合は、防錆剤を塗布する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177184	「A180 セダン」	WDD1771842W014750～WDD1771842W042754 令和元年7月17日～令和2年8月31日	502	右ハンドル
			W1K1771842W042762～W1K1771842W047841 令和元年12月9日～令和2年4月17日	764	
	5BA-177147M	「A250 4MATIC セダン」	WDD1771472W003197～WDD1771472W042749 令和元年7月17日～令和2年9月26日	1,929	
			W1K1771472W042790～W1K1771472W047821 令和元年12月9日～令和2年3月21日	72	
5BA-247684M	「GLB180」	W1N2476842W040271～W1N2476842W050611 令和3年8月17日～令和3年10月6日	7		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-247612M	「GLB200d」	WDC2476122W003395～WDC2476122W003694 令和元年12月9日～令和2年12月24日	19	右ハンドル
			W1N2476122W006699～W1N2476122W056233 令和2年2月14日～令和2年11月16日	1,141	
	5BA-247647M	「GLB250 4MATIC」	WDC2476472W003370～WDC2476472W003689 令和元年10月9日～令和3年10月6日	20	
			W1N2476472W006701～W1N2476472W038916 令和2年4月16日～令和3年3月1日	304	
	4BA-247651M	「メルセデスAMG GLB35 4MATIC」	W1N2476512W040235～W1N2476512W050626 令和2年11月9日～令和3年3月18日	5	
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年7月17日～令和3年10月6日	(計4,763台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。