

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3535	リコール開始日	令和4年12月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	座席(バックレストロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	3列目シートのバックレストロックにおいて、生産管理が不適切なため、背もたれの固定に必要な左右2か所のシートバックレストロックのリターン Springs の片側が装着されていないものがある。そのため事故等で衝突した際に、背もたれが倒れることで、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右にリターン Springs が装着されていることを点検する。リターン Springs がいない場合は、シートを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167923	「GLS400d 4MATIC」	WDC1679232A037328～WDC1679232A143965 令和2年1月6日～令和3年6月24日	344	右ハンドル
			W1N1679232A144084～W1N1679232A704043 令和2年1月27日～令和4年8月29日	1,534	
	4AA-167986	「GLS580 4MATIC」	WDC1679861A038759～WDC1679861A136189 令和元年10月18日～令和3年6月24日	51	左ハンドル
			W1N1679861A150581～W1N1679861A549831 令和2年4月6日～令和3年11月25日	356	
	7AA-167989	「メルセデスAMG GLS63 4MATIC+」	W1N1679891A131000～W1N1679891A577206 令和2年8月25日～令和4年8月8日	152	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年10月18日～令和4年8月29日	(計2,437台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。