

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月22日

リコール届出番号	5168	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	ルクラ株式会社 代表取締役社長 太田 稔也	〔 製作国：日本 製作者名：ルクラ株式会社 問い合わせ先：0532-87-4013 〕	
不具合の部位（部品名）	車枠		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車枠において構造強度の設計が不適切な為、車枠の強度が不足している箇所がある。 そのため、走行時の負荷により亀裂や変形が生じ、最悪の場合走行性能が失われ走行不能となる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、車枠に補強鋼材を取り付ける。 なお、当該部位を点検し、亀裂や変形が発生している場合は、補修を行った後、補強鋼材を取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社外情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者を把握している為、ダイレクトメール、電話、又は直接訪問して通知する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルクラ	LIB5700B	—	LIB5700B-01～LIB5700B-55 平成27年7月1日～令和3年5月31日	55台	
	LIB5700B2	—	LIB5700B2-01～LIB5700B2-20 令和3年7月17日～令和4年3月18日	17台	
	LIB8260B	—	LIB8260B-01～LIB8260B-95 平成28年8月1日～令和4年2月17日	90台	
	LIB11000B	—	LIB11000B-01～LIB11000B-194 平成28年8月1日～令和4年4月17日	191台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月～令和4年3月	(計353台)	