

3 連絡 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 先： TEL： 03-5253-8111 内線 42361  
 http://www.mlit.go.jp  
 アドレス：

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年1月13日

|                                  |   |         |           |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 外-3518  | リコール開始日 | 令和5年1月14日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ボルボ・カー・ジャパン株式会社<br>代表取締役社長<br>マーティン・パーソン<br>製作国：スウェーデン<br>製作者名：ボルボ<br>問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター<br>0120-55-8500                                     |         |           |
| 不具合の部位（部品名）                      | 原動機（エンジンコントロールモジュール）  |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ECM（エンジンコントロールモジュール）のプログラムが不適切なため、電動駆動系冷却水回路への最大冷却要求時、誤って保護回路が作動し、スターターモーター機能が作動しないことがある。そのためエンジンの始動ができないおそれがある。                                |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、ECM（エンジンコントロールモジュール）のプログラムを対策プログラムに書き替える。<br>なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う：<br>・販売店に入庫して診断機により実施する。<br>・対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。 |         |           |
| 不具合件数                            | 国内：なし   | 事故の有無   | 国内：なし     |
| 発見の動機                            | 本国からの情報による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置    | ・使用者：電話またはダイレクトメール等にて通知する。<br>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。<br>・弊社のインターネットホームページに掲載する。  |         |           |

| 車名     | 型式             | 通称名                                  | リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間                                       | リコール対象車の台数 | 備考 |
|--------|----------------|--------------------------------------|---|------------|----|
| ボルボ    | 5LA-ZB420P2    | 「ボルボ S60」                            | 7JRZSH1MDNG189844～7JRZSH1MDNG192799<br>令和4年9月24日～令和4年10月12日 | 29         |    |
|        | 5LA-ZB420P2    | 「ボルボ V60」                            | YV1ZWH1MDN1483566～YV1ZWH6M3P1529617<br>令和4年1月19日～令和4年11月22日 | 343        |    |
|        | 5LA-PB420P2A   | 「ボルボ S90」                            | LVYPSH6M7PP117912～LVYPSH6M4PP118953<br>令和4年8月3日～令和4年11月18日  | 45         |    |
|        | 5LA-PB420P2A   | 「ボルボ V90」                            | YV1PWH6MDN1179087～YV1PWH6M0P1191441<br>令和4年1月31日～令和4年11月22日 | 65         |    |
|        | 5LA-UB420XCP2  | 「ボルボ XC60」                           | YV1UZH1MDN1034823～YV1UZH1M7P1265973<br>令和4年4月1日～令和4年11月22日  | 19         |    |
|        | 5LA-UB420XCP2A | 「ボルボ XC60」                           | YV1UZH1MDN1003480～YV1UZH1M5P1267057<br>令和4年1月31日～令和4年11月22日 | 526        |    |
|        | 5LA-LB420XCP2  | 「ボルボ XC90」                           | YV1LFH6M1P1918360<br>令和4年10月24日                             | 1          |    |
|        | 5LA-LB420XCP2A | 「ボルボ XC90」                           | YV1LFH6MDN1822457～YV1LFH6M8P1933406<br>令和4年1月31日～令和4年11月22日 | 257        |    |
| (計6型式) | (計6車種)         | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和4年1月19日～令和4年11月22日 | 1,285台  |            |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。