

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和5年1月24日

リコール届出番号	5274	リコール開始日	令和5年1月25日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 問い合わせ先 : お客様相談室 代表取締役社長 丸山 浩二 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	かじ取り装置 (運転者補助制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御操舵装置 (UDAS) 搭載の車線変更支援機能 (LCS : レーンチェンジサポート) 装備車両において、運転者補助制御ユニット (DACU) のプログラム設定が不適切なため、LCSが左側方車両を検知した状態で方向指示器を操作しても車線逸脱抑制機能 (LDP) および車線逸脱警報装置 (LDWS) が無効化されない。そのため、左車線からはみ出しそうになるとLDPは警報音と操舵介入が作動し、LDWSは警告灯の点滅とブザーが吹鳴する。		
改善措置の内容	全車両、運転者補助制御ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日連発の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
UDトラックス	2RG-CG5EA	「クオン」	JNCCM10G8PU077496 ~ JNCCM10G5PU077519 令和4年10月27日 ~ 令和4年10月28日	2	
	2PG-CG4FA		JNCCMBM0G2PU076896 ~ JNCCMBM0G8PU077647 令和4年10月6日 ~ 令和4年11月1日	4	
	2PG-CG5FA 2RG-CG5FA		JNCCM10G3PU076210 ~ JNCCM10G5PU077830 令和4年9月13日 ~ 令和4年11月7日	246	
	2PG-GK5DAB 2RG-GK5DAB		JNCCM12A8PU076213 ~ JNCCM12A8PU077717 令和4年9月13日 ~ 令和4年11月7日	135	
	(計6型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年9月13日 ~ 令和4年11月7日	(計387台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。