

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年1月27日

リコール届出番号	5269	リコール開始日	準備でき次第順次
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ECOモータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アイドリングストップ付スマートシンプルハイブリッド仕様車のECOモータにおいて、内部ベアリングのシール仕様が不適切なため、シール性能が不足し異物が侵入するとベアリングが破損し異音が発生することがある。そのまま継続して使用した場合、ECOモータが故障しエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ECOモータを対策品に交換する。 なお、部品準備ができしだい改めて順次案内し対策品に交換する。		
不具合件数	1568件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HC26	「セレナ」	HC26-000001 ～ HC26-134661 平成24年6月15日 ～ 平成28年6月17日	61,434	スマートシンプルハイブリッド仕様車
	DAA-HFC26		HFC26-000005 ～ HFC26-311902 平成24年7月3日 ～ 平成28年6月21日	185,399	
スズキ	DAA-SHC26	「ランディ」	HC26-904001 ～ HC26-907986 平成24年7月12日 ～ 平成28年6月15日	3,196	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月15日 ～ 平成28年6月21日	(計 250,029 台)	