

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年1月30日

リコール届出番号	外-3553	リコール開始日	令和5年1月30日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ・モトローレン ヴェルケ社	
不具合の部位(部品名)	原動機 (オイルパン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのオイルパンシーリング部分において、脱脂処置が不十分であり、また液体シーリング剤の塗布箇所が不適切であった可能性がある。そのため、エンジンオイルが漏れるおそれがあり、場合によってはチェックコントロールメッセージが表示される。		
改善措置の内容	全車両、オイルパンのシーリングを修正する。		
不具合件数	17件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3DA-22BY20	「BMW 218d Active Tourer」	WBA22BY0607K79705 ~ WBA22BY0107K81653 令和4年3月15日 ~ 令和4年3月16日	8	
			WBA22BY0407L11485 ~ WBA22BY0X07L42420 令和4年5月3日 ~ 令和4年7月4日	186	
	「1型式」	「1車種」	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月15日 ~ 令和4年7月4日	合計 194台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。