


## 改善箇所説明図



注：[ ] は修正部品を示す。

パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像が停止し、車両周辺が確認できないことがある。そのため、車両左側の視界が確保できないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の1桁目の上部に黄色ペイントを塗布する。