

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月2日

リコール届出番号	5273	リコール開始日	令和5年2月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	事故自動緊急通報装置(データコミュニケーションモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テレマティクスシステムの構成部品であるデータコミュニケーションモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、車両製造後から一定期間経過後、通信機能が停止するものである。そのため、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、データコミュニケーションモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002043 ~ VN5-044361 令和2年11月2日 ~ 令和4年10月3日	37,056	
	5BA-VNH		VNH-002001 ~ VNH-005058 令和4年1月26日 ~ 令和4年10月3日	2,476	
	4BA-BT5	「レガシィ」	BT5-002013 ~ BT5-012182 令和3年12月7日 ~ 令和4年9月21日	9,362	
	5BA-VBH	「WRX」	VBH-002009 ~ VBH-004999 令和4年1月26日 ~ 令和4年10月5日	2,719	
	(4型式)	(3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月2日 ~ 令和4年10月5日	(計51,613台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。