連絡先 自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL03-5253-8111 内線 42361

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年2月3日

リコール届出番号	5275	リコール開始日	令和5年2月3日		
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 問い合わせ先:品質保証本部 03-5561-2686				
不適合の部位(部品名)	燃料装置(サプライポンプ)				
基準不適合状態にあると認 める構造・装置又は性能の 状況及びその原因	ショベル・ローダの燃料噴射装置において、圧力制御バルブ (PCV)をサプライポンプ に固定するボルトの軸力が不足しているものがある。そのため燃料配管から伝わる振動 や燃料の圧送圧など、サプライポンプに加わる作用力によってボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが折損してサプライポンプから燃料が漏れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、サプライポンプを対策品に、燃料配管を新品に交換する。				
不具合件数	0 件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者等に 周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
コマツ	UDS-WA120	WA470-7	WA120-10100~WA120-10620 平成 25 年 3 月 29 日~平成 28 年 8 月 5 日	50 台	
コマツ	YDS-WA129	WA470-8	WA129-100099~WA129-100880 平成 29 年 2 月 16 日~令和 4 年 11 月11日	71 台	
コマツ	YDS-WA142	WA470-10	WA142-120244~WA142-120581 令和2年5月28日~令和4年11月10日	37 台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 3 月 29 日~令和 4 年 11 月 11 日	(計 158 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。