

連絡先：自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月16日

リコール届出番号	外3563	リコール開始日	令和5年2月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 代表取締役社長・CEO 氏家 俊明		問い合わせ先：品質安全部 TEL：087-894-7550
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（直前確認鏡(カメラ)）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クレーン車またはクレーン用台車の直前確認カメラにおいて、カメラ配線の配策が不適切なため、カメラ配線が自動車の外側の表面上に露出している。そのため、道路運送車両の保安基準第44条の細目を定める告示第146条（後写鏡等）を満足しない。		
改善措置の内容	全車両、カメラ配線が自動車の外側の表面上に露出しない配策に変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	独立行政法人自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 ・改善実施済車：カメラ配線の配策にて識別する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
FAUN	不明	「ATF-120-5.1」	WFN5RVCY9J2058101～WFN5RVCY6L2058110 令和2年5月22日～令和3年2月5日	7台	
TADANO FAUN	不明	「ATF-120-5.1」	WFN5RVCY8L2058111～WFN5RVCY0N2058137 令和3年2月16日～令和4年9月22日	21台	
FAUN	不明	「ATF130G-5」	WFN5RUZV2G2069103～WFN5RUZV6L2069213 令和元年9月17日～令和3年1月15日	8台	
TADANO FAUN	不明	「ATF130G-5」	WFN5RUZV7L2069222～WFN5RUZV0M2069242 令和2年12月15日～令和4年9月20日	9台	
FAUN	不明	「ATF200G-5」	WFN5RUYV6G2068103～WFN5RUYV7K2068149 平成30年7月25日～令和2年9月11日	9台	
TADANO FAUN	不明	「ATF200G-5」	WFN5RUYV0K2068154～WFN5RUYV6K2068160 令和2年11月19日～令和4年10月31日	5台	
FAUN	不明	「ATF220G-5」	WFN5RUXV1F2067103～WFN5RUXVXK2067269 平成30年8月31日～令和2年9月19日	30台	
TADANO FAUN	不明	「ATF220G-5」	WFN5RUXV3K2067274～WFN5RUXV8L2067319 令和2年10月27日～令和4年7月29日	18台	
TADANO FAUN	不明	「RTF700-7」	WFN7RVEY4J2073501～WFN7RVEY1M2073508 令和3年3月23日～令和4年10月4日	8台	
	(計9 型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月25日～令和4年10月31日	(計115台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。