


改善箇所説明図①



注： は修正部品を示す。

衝突被害軽減ブレーキにおいて、制御プログラムが不適切なため、駐停車している車列の側方を通過する際に、前方カメラとミリ波センサによる車両認識に差異が発生し、システムが停止することがある。そのため、システムが再起動する間、警告灯が点灯して衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、衝突被害軽減ブレーキ用前方カメラのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。

なお、塗布される前までは、ディスプレイオーディオに表示されるバージョンが「01.03」以上を確認、もしくは各社ホームページでのリコール検索で代用する。